

FI Tuotetietosivu PKT3 / PKT3AB



PKT3

Pro- kahden keittoalueen Tepan-grilli ruostumatonta terästä



PKT3AB

Pro- kahden keittoalueen Tepan-grilli ruostumatonta terästä All Black

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Tepan-keittotaso modulaariseen BORA Professional 3.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmään
Tuotteen kohokohdat:	Erityisen suuri 540 mm syvä keittotaso, intuitiivinen säädin - käytetään säätörengasta kääntämällä tai kosketuspintaa koskettamalla, 2 keittoaluetta
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISPKT3FI-10001

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

PKT3 / PKT3AB

Pro- kahden keittoalueen Tepan-grilli ruostumatonta terästä (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	4800 W
Liitântäteho enint.	4800 W
Sulakesuojaus	2 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	15,8 kg
Pintamateriaali	Harjattu ruostumaton teräs
Lämpötilan säätöalue	70-250 °C
Etukeittoalueen koko	295 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	295 x 230 mm
Yhdistettyjen keittoalueiden koko	295 x 460 mm
Etukeittoalueen teho	2400 W
Takakeittoalueen teho	2400 W
Yhdistettyjen keittoalueiden teho	4800 W

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen säädin
- Ruostumatonta terästä oleva grillitaso, jossa on 2 keittoaluetta
- Tarkka lämpötilan hallinta
- Lämpötilan näyttö asteen tarkkuudella
- Erittäin nopea lämpeneminen
- Puhdistusta helpottava muotoilu
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Puhdistustoiminto
- Silloitustoiminto
- Taukotoiminto
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

Tepan-grilli ruostumatonta terästä PKT3/PKT3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpoiston liitosjohto, Tepan-paistinlasta PTTS1, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Tepan-kaavin KWTS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä

